


1157979-2-E



Sliding Bath Doors

Sliding Shower Doors

USA /Canada: 1-800-STERLING (1-800-783-7546)
México: 001-877-680-1310

SterlingPlumbing.com

Critical Information! Read Before Installation!

- WARNING: Risk of serious injury.** Damage prior to installation can result in glass shattering. Inspect the glass and all parts for damage before installation.
- WARNING: Risk of serious injury.** Improper installation can result in glass shattering. Follow all installation instructions.
- WARNING: Risk of serious injury.** Do not cut tempered glass. Tempered glass will shatter if cut.
- WARNING: Risk of serious injury.** Shower door and side panels can shatter. Regularly inspect the glass and all parts for damage, missing, or loose parts.
- WARNING: Risk of serious injury.** Always wear safety glasses while cutting and drilling.

IMPORTANT! Do not touch the edges of the tempered glass with tools or any other hard objects. Do not set the unframed tempered glass directly on the floor or any hard surface.

IMPORTANT! Leave this manual for the end user.

Read these instructions before installing or using this product.

IMPORTANT! Do not cut the top track the same length as the bottom track.

NOTICE: The warranty does not apply to a product that has been modified or altered in a manner other than as expressly permitted in the Installation and Care Guide.

Walls must be within 3/8" (10 mm) of plumb.


Cover the drain with tape to avoid loss of small parts.

Follow the silicone sealant manufacturer's instructions for application and curing time.



To watch this installation video online, visit www.sterlingplumbing.com.

For care and cleaning and other information; visit www.sterlingplumbing.com/care-and-cleaning.


Required Tools



Parts Identification



S11134.01 (Silver)
S11134.02 (Brass)
S11134.08 (White)
S11134.14 (Matted Silver)
S11134.17 (Nickel)
Top Track



*Need help? Contact the STERLING Customer Care Center at 1-800-STERLING (1-800-783-7546).
For service parts information, care and cleaning, and other information, visit www.sterlingplumbing.com
**Finish/color code must be specified when ordering.
Retain this document for future servicing.
Record model number from box for reference.

Model Number: _____

Read and follow all instructions.

1

Measure distance "A." Subtract 1/4" (6 mm) from "A" and cut the bottom track.

2

File the bottom-track edges to fit curved corners of the shower or bath unit.

3

Center the bottom track on the ledge with the leg to the outside. Tape in place and mark the position.

4

IMPORTANT! The bottom track and wall jamb must sit flat against the shower ledge and the wall. If needed, trim and file the wall jamb. Use a coin to match and to transfer the corner radius of the shower to the wall jamb.

5

Plumb both wall jambs. Mark the screw holes.

6

Remove the wall jambs. Drill 5/16" holes into the walls and insert the anchors.

7

Apply sealant in the groove on the underside of the bottom track. Secure the track to the ledge.

8

Secure both wall jambs with screws. Attach a bumper only to the middle location.

9

Check the bumpers for the correct horizontal alignment with the wall jambs.

10

Measure distance "B" above the jambs. Subtract 1/32" (1 mm) from "B" and cut the top track.

11

Position the top track over the wall jambs. Either side of the top track may face out.

12

Assemble the inside-panel rollers.

13

Lay the inside panel flat and partially thread the screws. Install covers on the side screws.

14

Assemble the outside-panel rollers.

15

Attach vinyl tape to the outside-panel bushings. Install the front bushings into the outside panel.

16

Install the towel bar to the outside panel on the same side as the rollers.

17

Install the inside panel.

18

Install the outside panel.

19

Align the door panels by positioning the rollers in the middle of the slot. Adjust as needed.

20

Measure length "C" of the inside-panel guide. Subtract 1" (25 mm) from "C" and cut the pile seal.

21

Install a rear bushing on the inside-panel guide. Slide the pile seal into the panel guide.

22

Install the second rear bushing and crimp both ends of the panel guide.

23

Install the inside-panel guide.

24

Outside the shower, use silicone sealant to seal along the entire length of the wall jambs and the bottom track.

25

Inside the shower, use silicone sealant to seal along the entire length of the wall jambs and where the wall jambs meet the bottom track.

Troubleshooting	
Symptom: Alignment	Recommended Action
1. Top of the door panel is tilted away from the wall.	A. Remove the door panel from the top track and lower the roller that is closest to the wall. See step 19.
2. Bottom of door panel is tilted away from the wall.	A. Remove the door panel from the top track and raise the roller that is closest to the wall. See step 19.
3. Door panel does not touch bumper.	A. Determine whether door panel top or bottom is closer to the wall, and then adjust the roller closest to the wall.
Symptom: Water Leaks	Recommended Action
1. Water leak between panels.	A. When showering, make sure the inside panel is against the showerhead wall.
2. Water leak between wall jamb and door panel.	A. Adjust the door panel to line up with the wall jamb.
3. Water leak under bottom track.	A. Check for proper silicone sealant application. See steps 24 and 25. Apply more silicone sealant in the leak location.
Symptom: Operation (open/close)	Recommended Action
1. Outside panel is difficult to move.	A. Ensure a gap exists between the bottom track and the door panel. If there is no gap, lower the rollers in the slots. B. Ensure the panel is properly engaged over the bottom track. See step 18. C. Ensure the rollers are properly installed. See step 19. D. Clean any debris in the top track groove.
2. Inside panel is difficult to move.	A. Ensure a gap exists between the bottom track and the door panel. If there is no gap, lower the rollers in the slots. B. Ensure the inside-panel guide is properly secured to the bottom-frame screws. See step 23. C. Ensure the bushings are properly installed in the bottom frame. See step 21 and 22. D. Ensure the rollers are properly installed. See step 19. E. Clean any debris in the top track groove.

Warranty

STERLING® Warranty – Bath and Shower Doors

5-Years Limited

SP2375 5100 Series 5300 Series 5400 Series 6300 Series 6500 Series

3-Years Limited

1500 Series 1900 Series 2200 Series 4600 Series 4700 Series 4800 Series 4900 Series 5900 Series

1-Year Limited

500 Series 600 Series 660 Series 670 Series 690 Series 950 Series 2300 Series 3100 Series

Based on the classification specified above, STERLING bath and shower doors are warranted to be free of manufacturing defects within the time of the specified model's limited warranty from date of sale.

Kohler Co. will, at its election, repair, rectify or replace a fixture when inspection by Kohler Co. discloses any such defects occurring in normal usage within the time period of coverage stated above. Kohler Co. is not responsible for removal or installation costs where replacement is indicated. Damages due to improper handling, installation or maintenance are not considered manufacturing defects and are not covered by this warranty. This warranty is valid for the original, consumer purchaser only.

To obtain warranty service, contact Sterling, either through your plumbing contractor, home center, wholesaler or dealer, or by calling or writing Sterling, Consumer Services, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, 1-800-783-7546.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY DISCLAIMED. KOHLER CO. AND SELLER HEREBY DISCLAIM ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

This is the exclusive written warranty for Kohler Co.

1157979-2-E

2

©2015 Kohler Co.

11

Positionner le rail supérieur sur les montants de mur. N'importe lequel des côtés du rail supérieur peut être tourné vers l'extérieur.

12

Assembler les galets du panneau intérieur.

13

Coucher le panneau intérieur à plat et enfiler les vis partiellement. Installer des cache-vis sur les vis latérales.

14

Assembler les galets du panneau extérieur.

15

Attacher le ruban en vinyle sur les coussinets du panneau extérieur. Installer les coussinets avant dans le panneau extérieur.

16

Installer le porte-serviettes sur le panneau extérieur, sur le même côté que les galets.

17

Installer le panneau intérieur.

18

Installer le panneau extérieur.

19

Aligner les panneaux de porte en positionnant les galets dans le milieu de la fente. Ajuster selon les besoins.

20

Mesurer la longueur "C" du guide du panneau intérieur. Soustraire 1" (25 mm) de "C" et couper le joint à empiement.

21

Installer un coussinet arrière sur le guide du panneau intérieur. Faire glisser le joint à empiement dans le guide du panneau.

22

Installer le deuxième coussinet arrière et serrer les deux extrémités du guide du panneau.

23

Installer le guide du panneau intérieur.

24

À l'extérieur de la douche, utiliser du mastic à la silicone pour sceller le long de toute la longueur des montants de mur et du rail inférieur.

25

À l'intérieur de la douche, utiliser du mastic à la silicone pour sceller le long de toute la longueur des montants de mur et à l'emplacement où les montants de mur entrent en contact avec le rail inférieur.

Dépannage	
Symptôme: Alignement	Action recommandée
1. Le haut du panneau de porte est incliné dans la direction opposée au mur.	A. Retirer le panneau de la porte du rail supérieur et abaisser le galet qui est le plus proche du mur. Voir l'étape 19.
2. Le bas du panneau de porte est incliné dans la direction opposée au mur.	A. Retirer le panneau de la porte du rail supérieur et élever le galet qui est le plus proche du mur. Voir l'étape 19.
3. Le panneau de la porte ne touche pas le butoir.	A. Déterminer si le haut ou le bas du panneau de porte est le plus proche du mur, puis ajuster le galet qui est le plus proche du mur.
Symptôme: Présence de fuites d'eau	Action recommandée
1. Fuite d'eau entre les panneaux.	A. Lors de la douche, s'assurer que le panneau intérieur se trouve contre le mur de la pomme de douche.
2. Fuite d'eau entre le montant du mur et le panneau de la porte.	A. Ajuster le panneau de la porte pour l'aligner sur le montant du mur.
3. Fuite d'eau sous le rail inférieur.	A. Vérifier que le mastic à la silicone est appliqué correctement. Voir les étapes 24 et 25. Appliquer plus de mastic à la silicone à l'emplacement de la fuite.
Symptôme: Fonctionnement (ouverture/fermeture)	Action recommandée
1. Le panneau extérieur est difficile à déplacer.	A. S'assurer qu'il y a un espacement entre le rail inférieur et le panneau de la porte. Si aucun espacement n'est présent, abaisser les galets dans les fentes. B. S'assurer que le panneau est correctement engagé sur le rail inférieur. Voir l'étape 18. C. S'assurer que les galets sont installés correctement. Voir l'étape 19. D. Nettoyer tous les débris dans la rainure du rail supérieur.
2. Le panneau intérieur est difficile à déplacer.	A. S'assurer qu'il y a un espacement entre le rail inférieur et le panneau de la porte. Si aucun espacement n'est présent, abaisser les galets dans les fentes. B. S'assurer que le guide du panneau intérieur est bien fixé sur les vis du cadre inférieur. Voir l'étape 23. C. S'assurer que les coussinets sont installés correctement dans le cadre inférieur. Voir les étapes 21 et 22. D. S'assurer que les galets sont correctement montés. Voir l'étape 19. E. Nettoyer tous les débris dans la rainure du rail supérieur.

Garantie

Garantie STERLING® – Portes de baignoire et de douche

Limitée de 5 ans
SP2375, Série 5100, Série 5300, Série 5400, Série 6300, Série 6500

Limitée de 3 ans
Série 1500, Série 1900, Série 2200, Série 4600, Série 4700, Série 4800, Série 4900, Série 5900

Limitée de 1 an
Série 500, Série 600, Série 660, Série 670, Série 690, Série 950, Série 2300, Série 3100

Selon la classification précisée ci-dessus, les portes de baignoire et de douche STERLING sont couvertes par une garantie limitée contre tout défaut de fabrication à partir de la date d'achat et pour la période de garantie indiquée pour le produit.

Si un vice est découvert au cours d'une utilisation normale, Kohler Co. choisira, à sa discrétion, la réparation, le remplacement ou la rectification de l'appareil, après inspection par Kohler Co. durant la période susmentionnée. Si le remplacement est nécessaire, Kohler Co. n'est pas responsable des frais d'enlèvement ou d'installation. Les dommages causés par une manipulation incorrecte, une installation erronée ou un entretien non adéquat ne sont pas considérés comme étant des vices de fabrication, et ne sont pas couverts par la présente garantie. Cette garantie est valide pour l'acquéreur d'origine uniquement.

Pour obtenir le service de garantie, contacter Sterling, par l'intermédiaire du plombier, centre de rénovation, revendeur ou distributeur, par téléphone ou par écrit, à l'adresse suivante Sterling, Consumer Services, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, 1-800-783-7546.


DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE REJETÉES. KOHLER CO. ET LE REVENDEUR DÉCLINENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Certains états et provinces ne permettent pas de limite sur la durée de la garantie tacite, ni l'exclusion ou la limite des dommages particuliers, accessoires ou indirects, et, par conséquent, lesdites limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

1157979-2-E

4

©2015 Kohler Co.



¡Información crítica! ¡Lea antes de instalar!

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Daños previos a la instalación podrían ocasionar que el vidrio se quiebre en pedazos. Antes de hacer la instalación revise el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Si la instalación se hace de manera incorrecta, el vidrio podría quebrarse en pedazos. Siga todas las instrucciones de instalación.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. No corte vidrio templado. El vidrio templado se quiebra en pedazos si se corta.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. La puerta y los paneles laterales de la ducha podrían quebrarse en pedazos. Revise con regularidad el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños, si algo falta o si hay piezas sueltas.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Siempre utilice anteojos de seguridad al cortar y al taladrar.

¡IMPORTANTE! No toque los filos del vidrio templado con herramientas ni con ningún otro objeto duro. No ponga el vidrio templado sin marco directamente sobre el piso ni sobre ninguna otra superficie dura.

¡IMPORTANTE! Deje este manual para el usuario final. Lea estas instrucciones antes de instalar o de utilizar este producto.

¡IMPORTANTE! No corte el carril superior a la misma longitud que el carril inferior.

AVISO: La garantía no se aplica a un producto que haya sido modificado o alterado de alguna forma que no sea las que se permiten expresamente en la Guía de instalación y cuidado.

Las paredes deben estar a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo. Cubra el desagüe con cinta de enmascarar para evitar perder piezas pequeñas.


Siga las instrucciones de aplicación y de tiempo de secado del fabricante del sellador de silicona.

Para ver esta instalación en video en línea, visite www.sterlingplumbing.com.




Para el cuidado y la limpieza y otra información, visite www.sterlingplumbing.com/care-and-cleaning.

Lea y siga todas las instrucciones.

Herramientas requeridas



Identificación de piezas



11

Coloque el carril superior sobre las jambas murales. Cualquier lado del carril superior puede quedar hacia fuera.

12

Ensamble las ruedas del panel interior.

13

Coloque el panel interior horizontal y enrosque parcialmente los tornillos. Instale cubretornillos en los tornillos laterales.

14

Ensamble las ruedas del panel exterior.

15

Pegue cinta de vinilo a los bujes del panel exterior. Instale los bujes delanteros en el panel exterior.

16

Instale el toallero de barra en el panel exterior en el mismo lado que las ruedas.

17

Instale el panel interior.

18

Instale el panel exterior.

19

Coloque las ruedas en el centro de la ranura para alinear los paneles de puerta. Haga los ajustes necesarios.

20

Mida la longitud "C" en la guía del panel interior. Reste 1" (25 mm) de la dimensión "C" y corte el sello de cinta aislante de fibras.

21

Instale un buje posterior en la guía del panel interior. Deslice un sello de cinta aislante de fibras en la guía de panel.

22

Instale el segundo buje posterior y pellizque ambos extremos de la guía de panel.

23

Instale la guía del panel interior.

24

Por fuera de la ducha, utilice sellador de silicona para sellar a todo lo largo de las jambas murales y del carril inferior.

25

Por dentro de la ducha, utilice sellador de silicona para sellar a todo lo largo de las jambas murales y donde las jambas murales hacen contacto con el carril inferior.

Resolución de problemas	
Síntoma: Alineación	Acción recomendada
1. La parte superior del panel de la puerta está inclinada hacia el lado contrario de la pared.	A. Retire el panel de puerta del carril superior y baje la rueda más cercana a la pared. Consulte el paso 19.
2. La parte inferior del panel de la puerta está inclinada hacia el lado contrario de la pared.	A. Retire el panel de puerta del carril superior y suba la rueda que está más cerca de la pared. Consulte el paso 19.
3. El panel de la puerta no hace contacto con el tope.	A. Determine si la parte superior o si la parte inferior del panel de puerta está más cercana a la pared, y luego ajuste la rueda más cercana a la pared.
Síntoma: Fugas de agua	Acción recomendada
1. Se fuga agua entre los paneles.	A. Al ducharse, asegúrese de que el panel interior esté contra la pared donde está la cabeza de ducha.
2. Se fuga agua entre la jamba mural y el panel de la puerta.	A. Ajuste el panel de puerta para que quede alineado con la jamba mural.
3. Se fuga agua bajo el carril inferior.	A. Verifique que el sellador de silicona esté bien aplicado. Vea los pasos 24 y 25. Aplique más sellador de silicona en el lugar de la fuga.
Síntoma: Funcionamiento (abrir/cerrar)	Acción recomendada
1. El panel exterior se mueve con dificultad.	A. Asegúrese de que haya una separación entre el carril inferior y el panel de la puerta. Si no hay una separación, baje las ruedas en las ranuras. B. Asegúrese de que el panel esté bien encajado sobre el carril inferior. Consulte el paso 18. C. Asegúrese de que las ruedas estén bien instaladas. Consulte el paso 19. D. Limpie la suciedad que pueda haber en la ranura del carril superior.
2. El panel interior se mueve con dificultad.	A. Asegúrese de que haya una separación entre el carril inferior y el panel de la puerta. Si no hay una separación, baje las ruedas en las ranuras. B. Asegúrese de que la guía del panel interior esté bien fija a los tornillos del marco inferior. Consulte el paso 23. C. Asegúrese de que los bujes estén bien instalados en el marco inferior. Vea los pasos 21 y 22. D. Asegúrese de que las ruedas estén bien instaladas. Consulte el paso 19. E. Limpie la suciedad que pueda haber en la ranura del carril superior.

Garantía
Garantía de STERLING® – Puertas de bañera y ducha

Limitada de 5 años
SP2375, Serie 5100, Serie 5300, Serie 5400, Serie 6300, Serie 6500

Limitada de 3 años
Serie 1500, Serie 1900, Serie 2200, Serie 4600, Serie 4700, Serie 4800, Serie 4900, Serie 5900

Limitada de 1 año
Serie 500, Serie 600, Serie 660, Serie 670, Serie 690, Serie 950, Serie 2300, Serie 3100

De acuerdo a la clasificación arriba descrita se garantizan las puertas de bañera y de ducha STERLING contra defectos de fabricación dentro del periodo de garantía limitada del modelo especificado, a partir de la fecha de venta.

Kohler Co., a su criterio, reparará, rectificará o reemplazará una unidad en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos ocurrieron durante el uso normal dentro del periodo de cobertura indicado anteriormente. Kohler Co. no se hace responsable de costos de desinstalación o instalación donde se reemplace el producto. Los daños que resulten de errores de manejo, instalación o mantenimiento inadecuado no serán considerados como defectos de fabricación y no estarán cubiertos por esta garantía. Esta garantía es válida únicamente para el comprador consumidor original.

Para obtener el servicio de garantía comuníquese con Sterling, a través de su contratista de plomería, centro de remodelación, mayorista o distribuidor, o llame o escriba a Sterling, Consumer Services, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, 1-800-783-7546.

EN LA MEDIDA QUE LA LEY LO PERMITA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DESCARGA RESPONSABILIDAD DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO DETERMINADO. KOHLER CO. Y EL VENDEDOR POR MEDIO DE LA PRESENTE DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia.

Esta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

1157979-2-E

6

©2015 Kohler Co.