






**G $\frac{1}{2}$ = 29 800 / 29 811 / 29 052
 29 002 / 29 003 / 29 006
 (G $\frac{3}{4}$ = 29 802 / 29 813 / 29 004 / 29 005)**




**$\varnothing 15$ = 29 811
 ($\varnothing 22$ = 29 804)**




**SEABURY / GENEVA = 1"-2 $\frac{3}{8}$ "
 (25-60)**


$\varnothing 18$ = 29 803




G1 = 29 805



$\varnothing 28$ = 29 806



GROHE



D <p>15 - 40Nm (50 - 100Nm)</p> <p>17mm (32mm)</p> <p>() = G1 + ø28</p>	<ul style="list-style-type: none"> UP-Ventile mit Keramik-Oberteil dürfen nicht als Strangabsperrung eingebaut werden. Oberteile vor dem Löten herausschrauben. Achtung: Durchflußrichtung beachten, da bei Seitenverkehrtem Einbau die Funktion des Ventils nicht gegeben ist. Oberteile mit einem Anzugsdrehmoment von 15 - 40 (50 - 100) Nm festziehen. 	GB <ul style="list-style-type: none"> Stop valves with ceramic headparts are not suitable for installation as isolating valves (stop cocks). Screw out headparts before soldering. Caution: if the valve is installed not with the direction of flow as indicated on the body, it will not function properly. Tighten headpart with stall torque of 15 - 40 (50 - 100) Nm. 	F <ul style="list-style-type: none"> Ne pas monter les robinets encastrés pourvus d'une tête à disques en céramique comme dispositif d'arrêt. Dévisser les têtes à disques avant de procéder au soudage. Attention: observer le sens de l'écoulement. En cas de montage inversé, le robinet ne fonctionnera pas. Serrer les robinets en appliquant un couple de 15 - 40 (50 - 100) Nm. 	E <ul style="list-style-type: none"> Las válvulas empotradas con parte superior de cerámica no deben utilizarse como llaves de paso general. Desatornillar las partes superiores antes de realizar la soldadura. Atención: Tener en cuenta la dirección de flujo, ya que la válvula no funcionará si se monta al revés. Atornillar las piezas superiores con un par de apriete de 15 a 40 (50 a 100) Nm.
I <ul style="list-style-type: none"> Le valvole UP con la parte superiore in ceramica non possono essere installate come blocco della linea. Svitare le parti superiori davanti alla brasatura. Attenzione: rispettare la direzione del flusso in quanto, se l'installazione viene fatta al contrario, la valvola non funziona. Avvitare saldamente le parti superiori con una coppia di spunto da 15 - 40 (50 - 100) Nm. 	NL <ul style="list-style-type: none"> UP-afsluiters met ceramisch boven-deel mogen niet worden gebruikt voor het afsluiten van een leiding. Schroef vóór het solderen de bovenste onderdelen uit de behuizing. Opgellet: let op de doorstroomrichting, aangezien bij een verkeerde montage de afsluiter niet correct werkt. Trek de bovenste onderdelen vast met een moment van 15 - 40 (50 - 100) Nm. 	S <ul style="list-style-type: none"> Avstångningsventiler med keramiskt överstycke får inte monteras som ledningsavstångare. Skruta ur överstycket före lötningen. Observera! Lägg märke till flödesriktningen eftersom ventilens funktion inte är säkerställd vid omvänt montage. Dra fast överstycket med ett moment på 15 - 40 (50 - 100) Nm. 	DK <ul style="list-style-type: none"> Indmuringsventiler med keramikoverdel må ikke indbygges som rørledningsspærre. Overdelene skal skrues ud inden lødningen. Bemærk: Vær opmærksom på gennemstrømningsretningen, da ventilen ikke fungerer ved omvendt indbygning. Overdelene strammes med et tilspændingsmoment på 15 - 40 (50 - 100) Nm. 	N <ul style="list-style-type: none"> Underpuss-ventiler med keramikkoverdel må ikke bygges inn som sperre for opplegget. Overdeler må skrus ut før loddning. OBS: Vær oppmerksom på gjennomstrømningsretning, fordi ventilen ikke fungerer ved sideomvendt innbygging. Trekk overdeler fast med et tilstramningsmoment på 15 - 40 (50 - 100) Nm.
FIN <ul style="list-style-type: none"> Keraamisella yläosalla varustettuja uppoasennusventtiilejä ei saa käyttää virtauksen sulkemiseen. Ruuva yläosat irti ennen juottamista. Huomio: kiinnitä huomiota virtaussuuntaan, koska venttiili ei toimi, jos se asennetaan väärin pään. Kiristä yläosat 15 - 40 (50 - 100) Nm:n kiristysmomenttia käytäen. 	PL <ul style="list-style-type: none"> Wentyle PN z górną częścią ceramiczną nie mogą być wbudowane jako odcinacz przepływu. Wykręcić górne części przed lutowaniem. Uwaga: Należy uwzględnić kierunek przepływu. Przy nieprawidłowej instalacji wentyl nie funkcjonuje. Górne części dokręcić przy momencie dokręcającym 15 - 40 (50 - 100) Nm. 	UAE <p>الصمامات التي ترتكب خلف الجدار مع جزء الخلط السيراميكية يجب عدم تركيبها كليفاف للخط.</p> <p>قم بفك الأجزاء العلوية قبل اللحام.</p> <p>تنبيه: يرجى مراعاة اتجاه التدفق حيث أن الصمام لا يعمل عند تركيبه بشكل معكوس.</p> <p>قم بشد الأجزاء العلوية بعزم شد بالغ (100-50) 40-15 متر.</p>	GR <ul style="list-style-type: none"> Η εγκατάσταση των βαλβίδων UP με τις κεραμικές στρόφιγγες πρέπει να γίνεται ταυτοχρόνως με την εγκατάσταση του προστατευτικού αγωγού. Ξεβιδώστε τις στρόφιγγες πριν τη συγκόλληση. Προσοχή: Πρέπει να φροντίσετε ώστε η εγκατάσταση του δακτυλίου ελέγχου ροής να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην λειτουργία των βαλβίδων. Βιδώστε τις στρόφιγγες με ροπή στρέψης υπό γωνία 15 - 40 (50 - 100) Nm. 	CZ <ul style="list-style-type: none"> Podomítkové ventily s horním keramickým dílem se nesmí namontovat jako uzávěr vedení. Před pájením se horní díly vyšroubuji. Pozor: Je nutno dbát na směr průtoku, protože při stranově opačném namontování není ventil funkční. Horní díly se dotahují s utahovacím momentem 15 - 40 (50 - 100) Nm.
H <ul style="list-style-type: none"> Kerámia felsőrészű falba süllyeszett szelepeket függelyes cső elzárászerkezeteként beépíteni nem szabad. Forrasztás előtt a felsőrészeket ki kell csavarni. Vigyázat: az átfolyás irányát szem előtt kell tartani, mivel fordított oldallal történt beépítés esetén a szelep működése nem adott. A felsőrészeket 15 - 40 (50 - 100) Nm meghúzási nyomatékkal kell szorosra húzni. 	P <ul style="list-style-type: none"> As válvulas UP com o ramo montante de cerâmica não podem ser utilizados como vedação de canos. Desenroscar os ramos montantes do contacto. Atenção: Tenha em atenção o sentido do fluxo, dado que a válvula não funciona quando a montagem é efectuada pelo lado incorrecto. Apertar os ramos montantes com uma força de torção de 15 - 40 (50 - 100) Nm. 	TR <ul style="list-style-type: none"> Seramik üst parçalı UP-Valflerinin çubuk kapatıcısı olarak takılması yasaktır. Lehim yapmadan önce üst parçaları çıkartın. Dikkat: Valfi ters tarafından takma halinde, valf çalışmayacağı için akış yönüne dikkat edin. Üst parçayı 15 - 40 (50 - 100) Nm sıkma momenti ile sıkın. 	RUS <ul style="list-style-type: none"> Вентили с керамическим верхним элементом, предназначенные для монтажа под штукатуркой, не разрешается устанавливать для перекрытия участка трубопровода. Перед пайкой вывинтить верхние элементы. Внимание: Учсть направление течения, так как вентиль не будет работать, если при монтаже будут перепутаны стороны. Верхние элементы затянуть с моментом затяжки 15 - 40 (50 - 100) Нм. 	SK <ul style="list-style-type: none"> Podomietkové ventily s vrchným keramickým dielom sa nesmú namontovať ako uzáver vedenia. Pred spájkovaním sa vrchné diely vyskrutkujú. Pozor: Je potrebné dbať na smer prietoku, lebo pri stranovo opačnom namontovaní nie je ventil funkčný. Vrchné diely sa dotahujú s utahovacím momentom 15 - 40 (50 - 100) Nm.